

Hyundai HRO készülék belső bekötési folyamatábrája

Kérjük alaposan tanulmányozza a rajzot! Figyelje meg, hogy az „U” típusú filtereken a szélső csatlakozón érkezik a víz, míg a középsőn távozik tovább!

